

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт торцевого уплотнения насоса Sulzer Ahlstar A53-250 инв. № 203970
(вид ремонта, наименование оборудования, инвентарный №)

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии), деталей подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ(при наличии)	Ед. изм	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торцевое уплотнение насоса Sulzer Ahlstar A53-250	JCS2P-80-QRMQ-309066 433.21 FD27180017; DIN 24960; 21.334.00.000 СБ	Износ карбидо-кремниевых колец поз. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2	Замена	Вращающееся карбидо-кремниевое кольцо	JCS2P-80-QRMQ-309066 433.21 FD27180017	шт	1	Материалы подрядчика
					Стационарное карбидо-кремниевое кольцо		шт	1	
					Вращающееся карбидо-кремниевое кольцо		шт	1	
					Стационарное карбидо-кремниевое кольцо		шт	1	
			Износ O-ring колец поз. 3.1+3.3, 3.5, 3.6, уплотнений поз.3.4, 3.7, 3.8	Замена	O-ring кольцо		шт	5	
					Уплотнение		шт	3	
			Износ пружины сжатия поз.4	Замена	Пружина		шт	1	
			Износ втулки упорной	Ремонт	Втулка упорная	21.334.00.001	шт	1	
			Износ втулки упорной наружной	Ремонт	Втулка упорная наружная	21.334.00.002	шт	1	
			Износ втулки под пружину	Ремонт	Втулка под пружину	21.334.00.003	шт	1	
			Износ втулки	Ремонт	Втулка	21.334.00.004	шт	1	
			Износ втулки опорной	Ремонт	Втулка опорная	21.334.00.005	шт	1	
			Износ втулки опорной крайней	Ремонт	Втулка опорная крайняя	21.334.00.006	шт	1	
			Износ фланца	Ремонт	Фланец	21.334.00.007	шт	1	
			Износ втулки средней	Ремонт	Втулка средняя	21.334.00.008	шт	1	
			Износ штифта L14	Замена	Штифт L14	21.334.00.009	шт	3	
			Износ штифта L10	Замена	Штифт L10	21.334.00.010	шт	1	
			Износ штифта L32	Замена	Штифт L32	21.334.00.011	шт	3	
			Износ штифта резьбового	Замена	Штифт резьбовой	23.334.00.012	шт	3	